

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
	1 224 m ²	Dom mieszkalny dla członków wspólnoty religijnej	Budynek nieużytkowany
18. Stan zachowania			
<p>Budynek zachowany w stanie złym. Mury zewnętrzne z licznymi ubytkami zarówno tynku, jak i struktury muru, zaprawa w wielu miejscach wypłukana na skutek długotrwałego braku izolacji zewnętrznej; brak jednak widocznych, trwałych zawiłości muru. Pierwotna artykulacja elewacji niezachowana. Ubytki w strukturze podokienników i gzymsów. Brak oryginalnej stolarki okiennej – większość otworów całkowicie zamurowana współczesnymi pustakami bądź zabezpieczona płytami paździerzowymi; stolarka drzwiowa niekompletna, w bardzo złym stanie. Wnętrza niedostępne, jednak prawdopodobnie zdewastowane; widoczne przez wyrmę w drzwiach wejścia głównego ubytki w stropie parteru, prawdopodobny zły stan pozostałych stropów. Konstrukcja dachowa czasowo zabezpieczona, z nowym blaszanym opierzeniem (izolacja nasady kominów i posadowienia lukarn), więźba prawdopodobnie w niezłym stanie, co stwierdza się na podstawie w miarę równej struktury dachówki. Pokrycie dachu budynku i dachów lukarn bez widocznych ubytków.</p>			
19. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
<p>Budynek ze względu na zły stan zachowania wymaga natychmiastowych prac remontowych i konserwatorskich, nadzorowanych przez specjalistę o odpowiednim przygotowaniu. Należy zachować bryłę budynku i doprowadzić do podniesienia jej walorów estetycznych i architektonicznych poprzez całkowite rozebranie północnej dobudówki, bądź też likwidację jej najnowszej części, z pozostawieniem jedynie historycznych ścian z kamienia łamanego jako reliktyw dokumentujących istnienie północnego skrzydła obiektu. Pilnie należy uzupełnić braki w strukturze muru i ubytki w tynku. Należy doprowadzić do scalenia estetycznego elewacji obiektu poprzez rozbiórkę zamurowania otworów okiennych i odtworzenia dawnych otworów drzwiowych, odtworzenia oryginalnej artykulacji elewacji oraz pierwotnej kolorystyki.</p> <p>Wnętrze budynku także wymaga natychmiastowego remontu.</p>			